

## 产品停产通知

移动机器人

发布日期

2021年5月6日

No. 2021043C

## LD平台370□1-□□□□□、推车运输装置371□1-□□□□□的停产通知

## 停产产品

LD-60

37031-□□□□□

LD-90

37041-□□□□□

LD-90X

37061-□□□□□

LD-105CT

37141-□□□□□

LD-130CT

37161-□□□□□

## 推荐的替代产品

LD-60

37032-□□□□□

LD-90

37042-□□□□□

LD-90X

37062-□□□□□

LD-105CT

37142-□□□□□

LD-130CT

37162-□□□□□



## ■订货截止日期

2022年3月底

## ■装货截止日期

2022年6月底

## ■维修对应截止日期

2027年6月底

## ■推荐的替代产品的注意事项

- 如果在预定停产的机器人机型中引入推荐的替代机型，并在车队管理中以混杂的方式使用时，停止位置精度可能发生变化。  
考虑以混杂的方式使用时，请联系离您最近的欧姆龙销售办事处。
- 旧机型的安全扫描激光器可替换为新机型的安全扫描激光器（部件编号：12172-032F）。
- 要安装新机型的安全扫描激光器，使用的机器人必须具备i5LD Core（部件编号：22735-000）且ARAM软件版本为4.9.9.24a或以上。不可安装到使用旧版Core和软件的机器人上。

## ■与停产产品的异同点

推荐的替代产品型号	本体的颜色	外形尺寸	配线连接	安装尺寸	额定规格和性能	动作特性	操作方法
LD-60 37032-00000	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
LD-90 37042-00000	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
LD-90X 37062-00000	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
LD-105CT 37142-00010	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
LD-130CT 37162-00010	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：通用

○：几乎无更改/高相似度的更改

×：更改较大

-：无相应规格

## ■停产产品与推荐的替代产品

停产产品	推荐的替代产品
37031-00000	37032-00000
37031-00002	37032-00002
37031-10004	37032-10004
37041-00000	37042-00000
37041-00002	37042-00002
37041-10004	37042-10004
37061-00000	37062-00000
37061-00002	37062-00002
37061-10004	37062-10004
37141-00010	37142-00010
37141-00012	37142-00012
37141-01014	37142-01014
37161-00010	37162-00010
37161-00012	37162-00012
37161-01014	37162-01014

本指南中记载的规格为发布时的最新内容。规格等如有变更，恕不另行通知。

本指南内记载了主要规格上的更改内容。有关使用注意事项等使用时必须了解的内容，请务必阅读产品目录、规格书、使用说明书和手册。