



## 停产产品

类别名称

HS-360X

## 推荐的替代产品

类别名称

V450-H



## [订货截止日期]

HS-360X手持式读码器为2023年6月底。

HS-360X附件为2024年6月底。

注：由于现有数量有限且关键组件稀缺，最终订单的截止日期和发货日期取决于产品的供应情况。然而，由于V450-H本质上是完全相同的产品，只是品牌、颜色和零件编号不同，因此，在出现此类可用性问题时，我们将运送同等的V450-H本体或附件。

## [装货截止日期]

HS-360X手持式读码器为2023年9月底。

HS-360X附件为2024年9月底。

## [维修结束日程]

2026年9月底

注：取决于产品和组件的可用性。由于V450-H产品和附件与HS-360X产品和附件的本质相同，因此可以使用同等的V450-H产品和附件来完成维护。

## [推荐的替代产品的注意事项]

V450-H预计于2023年第一季度开始接受订购。

HS-360X和V450-H系列之间唯一的物理差异是手持设备的颜色和标签上的零件编号。

V450-H必须使用WeblinkPC 3.0或更高版本。V450-H与早期版本的WeblinkPC不兼容。

V450-H运行的固件版本与最新版本的HS-360X相同，但与旧版HS-360X的固件不兼容。

## [与停产产品的差异]

| 推荐的替代产品           | 本体颜色 | 外形尺寸 | 接线 | 安装尺寸 | 特性 | 操作额定值 | 操作方法 |
|-------------------|------|------|----|------|----|-------|------|
| V450-HDS3608-0001 | --   | **   | ** | **   | ** | **    | **   |
| V450-HDS3678-0001 | --   | **   | ** | **   | ** | **    | **   |

\*\*：兼容

\*：大部分兼容

--：不兼容

-：无相应规格

## [停产产品与推荐的替代产品]

| 停产产品          | 推荐的替代产品           |
|---------------|-------------------|
| HDS-3608-0001 | V450-HDS3608-0001 |
| HDS-3678-0001 | V450-HDS3678-0001 |
| HDS-3608-0002 | 无                 |
| HDS-3678-0002 | 无                 |

| 停产产品          | 推荐的替代产品*     |
|---------------|--------------|
| 98-9000181-01 | V450-AC0-1   |
| 98-9000182-01 | V450-AC1-1   |
| 98-9000186-01 | V450-AS0-1   |
| 12-9000937-01 | V450-AK0     |
| 98-9000185-01 | V450-AG0-1   |
| 98-9000224-01 | V450-AB0-1   |
| 98-9000224-02 | V450-AB1-1   |
| 12-9000953-01 | V450-WR-2M   |
| 12-9000942-01 | V450-WUX-2M  |
| 12-9000943-01 | V450-WUX-4M  |
| 12-9000946-01 | V450-WUB-2M  |
| 12-9000947-01 | V450-WUB-4M  |
| 12-9000959-01 | V450-WPUS-2M |
| 12-9000960-01 | V450-WPEU-2M |
| 12-9000961-01 | V450-WPGB-2M |
| 12-9000962-01 | V450-WPCN-2M |
| 12-9000963-01 | V450-WPIN-2M |
| 12-9001046-01 | V450-WPJP-2M |

\*V450 附件（V450-A 和 V450-W）于 2023 年第三季度上市。

所有 V450 附件均可与替换零件互换。在多数情况下，唯一差异是包装上的标签。

[本体颜色]

|   |   |
|---|---|
| <p>停产产品<br/>HS-360X</p>   | <p>推荐的替代产品<br/>V450-H</p>   |
| <p>黑红色</p>     | <p>黑灰色</p>     |
| <p>停产产品<br/>12-9000937-01</p>   | <p>推荐的替代产品<br/>V450-AK0</p>   |
| <p>迈思肯品牌</p>  | <p>欧姆龙品牌</p>  |

[其它特性]

完全兼容。

本产品信息中的规格因发布日期而有所不同，如有更改，恕不另行通知。  
 本档仅说明产品的主要变更。使用产品时，请阅读相关目录、数据手册、产品规格、说明书和使用手册以确保了解注意事项和必要信息。